


### 3. Identification des acteurs du traitement d'une situation Non-conforme de l'entité



Exemple d'un laboratoire

Sur le périmètre LSA : tous les agents de l'entité

#### Responsable de l'activité concernée :


Directeur / Adjoint  
 Chef de Département  
 Chef d'unité / de service / de mission  
 Responsable d'Equipe  
 Responsable Technique  
 Responsable Qualité / Adjoint  
 Responsable Métrologie / Adjoint  
 Coordonnateur d'EILA  
 Responsable LNR / LRUE

#### Responsable du traitement qualité de l'enregistrement :

Correspondant Qualité  
 Référent Qualité  
 Responsable Qualité / Adjoint

Responsable Qualité  
 Adjoint au Responsable Qualité

# 4. Identification des acteurs du traitement d'une action



\* : mesure de l'efficacité si requise

Exemple d'un laboratoire

- Sur le périmètre LSA : tous les agents de l'entité
- Responsable de l'activité concernée :**
  - Responsable Technique
  - Responsable Qualité / Adjoint
  - Responsable Métrologie / Adjoint
  - Coordonnateur d'EILA
  - Responsable LNR / LRUE
- Responsable du traitement qualité de l'enregistrement :**
  - Correspondant Qualité
  - Référent Qualité
  - Responsable Qualité / Adjoint
- Responsable Qualité
  - Adjoint au Responsable Qualité